Unit: mm

| Designation (Názov) | d | D | $D_1$ | Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) | | | | | | | | | b | c | Length (L) (Dĺžka) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | d | | | D | | | $D_1$ | | | | | |
| B60-10/14x10 B | 10 | 14 | 20 | F7 | +0,013 | +0,028 | r7 | +0,023 | +0,041 | d11 | -0,065 | -0,195 | 3,0 | 1,0 | 10 |
| B60-10/14x12 B | 10 | 14 | 20 | F7 | +0,013 | +0,028 | r7 | +0,023 | +0,041 | d11 | -0,065 | -0,195 | 3,0 | 1,0 | 12 |
| B60-10/14x15 B | 10 | 14 | 20 | F7 | +0,013 | +0,028 | r7 | +0,023 | +0,041 | d11 | -0,065 | -0,195 | 3,0 | 1,0 | 15 |
| B60-15/20x10 B | 15 | 20 | 27 | F7 | +0,013 | +0,028 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,065 | -0,195 | 3,0 | 1,0 | 10 |
| B60-15/20x15 B | 15 | 20 | 27 | F7 | +0,013 | +0,028 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,065 | -0,195 | 3,0 | 1,0 | 15 |
| B60-15/20x20 B | 15 | 20 | 27 | F7 | +0,013 | +0,028 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,065 | -0,195 | 3,0 | 1,0 | 20 |
| B60-15/20x25 B | 15 | 20 | 27 | F7 | +0,013 | +0,028 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,065 | -0,195 | 3,0 | 1,0 | 25 |
| B60-20/25x15 B | 20 | 25 | 32 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,080 | -0,240 | 3,0 | 1,0 | 15 |
| B60-20/25x20 B | 20 | 25 | 32 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,080 | -0,240 | 3,0 | 1,0 | 20 |
| B60-20/25x25 B | 20 | 25 | 32 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,080 | -0,240 | 3,0 | 1,0 | 25 |
| B60-20/25x30 B | 20 | 25 | 32 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,080 | -0,240 | 3,0 | 1,0 | 30 |
| B60-25/30x20 B | 25 | 30 | 38 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,080 | -0,240 | 3,0 | 1,0 | 20 |
| B60-25/30x30 B | 25 | 30 | 38 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,080 | -0,240 | 3,0 | 1,0 | 30 |
| B60-25/30x40 B | 25 | 30 | 38 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,028 | +0,049 | d11 | -0,080 | -0,240 | 3,0 | 1,0 | 40 |
| B60-30/35x20 B | 30 | 35 | 44 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,080 | -0,240 | 4,0 | 1,0 | 20 |
| B60-30/35x30 B | 30 | 35 | 44 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,080 | -0,240 | 4,0 | 1,0 | 30 |
| B60-30/35x40 B | 30 | 35 | 44 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,080 | -0,240 | 4,0 | 1,0 | 40 |
| B60-35/40x25 B | 35 | 40 | 50 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,080 | -0,240 | 4,0 | 1,5 | 25 |
| B60-35/40x30 B | 35 | 40 | 50 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,080 | -0,240 | 4,0 | 1,5 | 30 |
| B60-35/40x40 B | 35 | 40 | 50 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,080 | -0,240 | 4,0 | 1,5 | 40 |
| B60-35/40x50 B | 35 | 40 | 50 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,080 | -0,240 | 4,0 | 1,5 | 50 |
| B60-40/45x20 B | 40 | 45 | 58 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 20 |
| B60-40/45x30 B | 40 | 45 | 58 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 30 |
| B60-40/45x40 B | 40 | 45 | 58 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 40 |
| B60-40/45x50 B | 40 | 45 | 58 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 50 |
| B60-40/45x60 B | 40 | 45 | 58 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 60 |
| B60-45/50x30 B | 45 | 50 | 63 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 30 |
| B60-45/50x40 B | 45 | 50 | 63 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 40 |
| B60-45/50x50 B | 45 | 50 | 63 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 50 |
| B60-45/50x60 B | 45 | 50 | 63 | F7 | +0,016 | +0,034 | r7 | +0,034 | +0,059 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 1,5 | 60 |
| B60-50/60x35 B | 50 | 60 | 68 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 35 |
| B60-50/60x40 B | 50 | 60 | 68 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 40 |
| B60-50/60x50 B | 50 | 60 | 68 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 50 |
| B60-50/60x60 B | 50 | 60 | 68 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 60 |
| B60-55/65x40 B | 55 | 65 | 73 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 40 |
| B60-55/65x50 B | 55 | 65 | 73 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 50 |
| B60-55/65x60 B | 55 | 65 | 73 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 60 |
| B60-55/65x70 B | 55 | 65 | 73 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,041 | +0,071 | d11 | -0,100 | -0,290 | 5,0 | 2,0 | 70 |
| B60-60/70x40 B | 60 | 70 | 83 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 40 |
| B60-60/70x50 B | 60 | 70 | 83 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 50 |
| B60-60/70x60 B | 60 | 70 | 83 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 60 |
| B60-60/70x70 B | 60 | 70 | 83 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 70 |
| B60-60/70x80 B | 60 | 70 | 83 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 80 |
| B60-65/75x50 B | 65 | 75 | 88 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 50 |
| B60-65/75x60 B | 65 | 75 | 88 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 60 |
| B60-65/75x70 B | 65 | 75 | 88 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 70 |
| B60-65/75x80 B | 65 | 75 | 88 | F7 | +0,020 | +0,041 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 80 |
| B60-70/80x50 B | 70 | 80 | 95 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 50 |
| B60-70/80x60 B | 70 | 80 | 95 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 60 |
| B60-70/80x70 B | 70 | 80 | 95 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 70 |
| B60-70/80x80 B | 70 | 80 | 95 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 80 |
| B60-70/80x90 B | 70 | 80 | 95 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,043 | +0,073 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 90 |
| B60-75/85x50 B | 75 | 85 | 100 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 50 |
| B60-75/85x60 B | 75 | 85 | 100 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 60 |
| B60-75/85x70 B | 75 | 85 | 100 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 70 |
| B60-75/85x80 B | 75 | 85 | 100 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 80 |
| B60-75/85x90 B | 75 | 85 | 100 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 90 |
| B60-80/90x60 B | 80 | 90 | 105 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 60 |
| B60-80/90x70 B | 80 | 90 | 105 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 70 |
| B60-80/90x80 B | 80 | 90 | 105 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 80 |
| B60-80/90x90 B | 80 | 90 | 105 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 90 |
| B60-80/90x100 B | 80 | 90 | 105 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 100 |
| B60-85/95x60 B | 85 | 95 | 110 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 60 |
| B60-85/95x70 B | 85 | 95 | 110 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 70 |
| B60-85/95x80 B | 85 | 95 | 110 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 80 |
| B60-85/95x90 B | 85 | 95 | 110 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 90 |
| B60-85/95x100 B | 85 | 95 | 110 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,051 | +0,086 | d11 | -0,120 | -0,340 | 7,5 | 2,0 | 100 |
| B60-90/105x60 B | 90 | 105 | 120 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,120 | -0,340 | 10,0 | 2,0 | 60 |
| B60-90/105x70 B | 90 | 105 | 120 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,120 | -0,340 | 10,0 | 2,0 | 70 |
| B60-90/105x80 B | 90 | 105 | 120 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,120 | -0,340 | 10,0 | 2,0 | 80 |
| B60-90/105x90 B | 90 | 105 | 120 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,120 | -0,340 | 10,0 | 2,0 | 90 |
| B60-90/105x100 B | 90 | 105 | 120 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,120 | -0,340 | 10,0 | 2,0 | 100 |
| B60-90/105x120 B | 90 | 105 | 120 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,120 | -0,340 | 10,0 | 2,0 | 120 |
| B60-95/110x60 B | 95 | 110 | 125 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 60 |
| B60-95/110x70 B | 95 | 110 | 125 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 70 |
| B60-95/110x80 B | 95 | 110 | 125 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 80 |
| B60-95/110x90 B | 95 | 110 | 125 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60-95/110x100 B | 95 | 110 | 125 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 100 |
| B60-95/110x120 B | 95 | 110 | 125 | F7 | +0,025 | +0,050 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 120 |
| B60-100/115x60 B | 100 | 115 | 130 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 60 |
| B60-100/115x70 B | 100 | 115 | 130 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 70 |
| B60-100/115x80 B | 100 | 115 | 130 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 80 |
| B60-100/115x90 B | 100 | 115 | 130 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 90 |
| B60-100/115x100 B | 100 | 115 | 130 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 100 |
| B60-100/115x120 B | 100 | 115 | 130 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,054 | +0,089 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,0 | 120 |
| B60-110/130x60 B | 110 | 130 | 150 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 60 |
| B60-110/130x70 B | 110 | 130 | 150 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 70 |
| B60-110/130x80 B | 110 | 130 | 150 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 80 |
| B60-110/130x90 B | 110 | 130 | 150 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 90 |
| B60-110/130x100 B | 110 | 130 | 150 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 100 |
| B60-110/130x120 B | 110 | 130 | 150 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 120 |
| B60-120/140x60 B | 120 | 140 | 160 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 60 |
| B60-120/140x70 B | 120 | 140 | 160 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 70 |
| B60-120/140x80 B | 120 | 140 | 160 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 80 |
| B60-120/140x90 B | 120 | 140 | 160 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 90 |
| B60-120/140x100 B | 120 | 140 | 160 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 100 |
| B60-120/140x120 B | 120 | 140 | 160 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,063 | +0,103 | d11 | -0,145 | -0,395 | 10,0 | 2,5 | 120 |
| B60-130/150x60 B | 130 | 150 | 170 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 60 |
| B60-130/150x70 B | 130 | 150 | 170 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 70 |
| B60-130/150x80 B | 130 | 150 | 170 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 80 |
| B60-130/150x90 B | 130 | 150 | 170 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 90 |
| B60-130/150x100 B | 130 | 150 | 170 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 100 |
| B60-130/150x120 B | 130 | 150 | 170 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 120 |
| B60-140/160x60 B | 140 | 160 | 180 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 60 |
| B60-140/160x70 B | 140 | 160 | 180 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 70 |
| B60-140/160x80 B | 140 | 160 | 180 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 80 |
| B60-140/160x90 B | 140 | 160 | 180 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 90 |
| B60-140/160x100 B | 140 | 160 | 180 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 100 |
| B60-140/160x120 B | 140 | 160 | 180 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,065 | +0,105 | d11 | -0,145 | -0,395 | 15,0 | 2,5 | 120 |
| B60-150/170x60 B | 150 | 170 | 190 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,068 | +0,108 | d11 | -0,170 | -0,460 | 15,0 | 2,5 | 60 |
| B60-150/170x70 B | 150 | 170 | 190 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,068 | +0,108 | d11 | -0,170 | -0,460 | 15,0 | 2,5 | 70 |
| B60-150/170x80 B | 150 | 170 | 190 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,068 | +0,108 | d11 | -0,170 | -0,460 | 15,0 | 2,5 | 80 |
| B60-150/170x90 B | 150 | 170 | 190 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,068 | +0,108 | d11 | -0,170 | -0,460 | 15,0 | 2,5 | 90 |
| B60-150/170x100 B | 150 | 170 | 190 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,068 | +0,108 | d11 | -0,170 | -0,460 | 15,0 | 2,5 | 100 |
| B60-150/170x120 B | 150 | 170 | 190 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,068 | +0,108 | d11 | -0,170 | -0,460 | 15,0 | 2,5 | 120 |
| B60-180/200x60 B | 180 | 200 | 220 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,077 | +0,123 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 60 |
| B60-180/200x70 B | 180 | 200 | 220 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,077 | +0,123 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 70 |
| B60-180/200x80 B | 180 | 200 | 220 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,077 | +0,123 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 80 |
| B60-180/200x90 B | 180 | 200 | 220 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,077 | +0,123 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 90 |
| B60-180/200x100 B | 180 | 200 | 220 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,077 | +0,123 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 100 |
| B60-180/200x120 B | 180 | 200 | 220 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,077 | +0,123 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 120 |
| B60-200/220x60 B | 200 | 220 | 240 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,080 | +0,126 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 60 |
| B60-200/220x70 B | 200 | 220 | 240 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,080 | +0,126 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 70 |
| B60-200/220x80 B | 200 | 220 | 240 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,080 | +0,126 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 80 |
| B60-200/220x90 B | 200 | 220 | 240 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,080 | +0,126 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 90 |
| B60-200/220x100 B | 200 | 220 | 240 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,080 | +0,126 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 100 |
| B60-200/220x120 B | 200 | 220 | 240 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,080 | +0,126 | d11 | -0,170 | -0,460 | 20,0 | 2,5 | 120 |
| B60-220/250x60 B | 220 | 250 | 270 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,084 | +0,130 | d11 | -0,190 | -0,510 | 20,0 | 2,5 | 60 |
| B60-220/250x70 B | 220 | 250 | 270 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,084 | +0,130 | d11 | -0,190 | -0,510 | 20,0 | 2,5 | 70 |
| B60-220/250x80 B | 220 | 250 | 270 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,084 | +0,130 | d11 | -0,190 | -0,510 | 20,0 | 2,5 | 80 |
| B60-220/250x90 B | 220 | 250 | 270 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,084 | +0,130 | d11 | -0,190 | -0,510 | 20,0 | 2,5 | 90 |
| B60-220/250x100 B | 220 | 250 | 270 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,084 | +0,130 | d11 | -0,190 | -0,510 | 20,0 | 2,5 | 100 |
| B60-220/250x120 B | 220 | 250 | 270 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,084 | +0,130 | d11 | -0,190 | -0,510 | 20,0 | 2,5 | 120 |
| B60-250/300x60 B | 250 | 300 | 320 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,098 | +0,150 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 60 |
| B60-250/300x70 B | 250 | 300 | 320 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,098 | +0,150 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 70 |
| B60-250/300x80 B | 250 | 300 | 320 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,098 | +0,150 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 80 |
| B60-250/300x90 B | 250 | 300 | 320 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,098 | +0,150 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 90 |
| B60-250/300x100 B | 250 | 300 | 320 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,098 | +0,150 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 100 |
| B60-250/300x120 B | 250 | 300 | 320 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,098 | +0,150 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 120 |
| B60-300/350x60 B | 300 | 350 | 370 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,108 | +0,165 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 60 |
| B60-300/350x70 B | 300 | 350 | 370 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,108 | +0,165 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 70 |
| B60-300/350x80 B | 300 | 350 | 370 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,108 | +0,165 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 80 |
| B60-300/350x90 B | 300 | 350 | 370 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,108 | +0,165 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 90 |
| B60-300/350x100 B | 300 | 350 | 370 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,108 | +0,165 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 100 |
| B60-300/350x120 B | 300 | 350 | 370 | F7 | +0,030 | +0,060 | r7 | +0,108 | +0,165 | d11 | -0,210 | -0,570 | 20,0 | 2,5 | 120 |