

Unit: mm

| Designation (Názov) | d | D | Recommended Tolerances | | | | | | Standard Length (L) (Štandardné dĺžky) -0.1/ -0.3 |
|---------------------|----|----|-------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|---|
| | | | (Odporúčané tolerancie) | | | | | | |
| | | | d | | | D | | | |
| B50-8/12x10 | 8 | 12 | F7 | +0,013 | +0,028 | m6 | +0,007 | +0,018 | 10 |
| B50-8/12x15 | 8 | 12 | F7 | +0,013 | +0,028 | m6 | +0,007 | +0,018 | 15 |
| B50-10/14x10 | 10 | 14 | F7 | +0,013 | +0,028 | m6 | +0,007 | +0,018 | 10 |
| B50-10/14x15 | 10 | 14 | F7 | +0,013 | +0,028 | m6 | +0,007 | +0,018 | 15 |
| B50-10/14x20 | 10 | 14 | F7 | +0,013 | +0,028 | m6 | +0,007 | +0,018 | 20 |
| B50-12/18x10 | 12 | 18 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,007 | +0,018 | 10 |
| B50-12/18x15 | 12 | 18 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,007 | +0,018 | 15 |
| B50-12/18x20 | 12 | 18 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,007 | +0,018 | 20 |
| B50-12/18x25 | 12 | 18 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,007 | +0,018 | 25 |
| B50-12/18x30 | 12 | 18 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,007 | +0,018 | 30 |
| B50-13/19x10 | 13 | 19 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 10 |
| B50-13/19x15 | 13 | 19 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 15 |
| B50-14/20x10 | 14 | 20 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 10 |
| B50-14/20x15 | 14 | 20 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 15 |
| B50-14/20x20 | 14 | 20 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 20 |
| B50-14/20x25 | 14 | 20 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 25 |
| B50-14/20x30 | 14 | 20 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 30 |
| B50-15/21x10 | 15 | 21 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 10 |
| B50-15/21x15 | 15 | 21 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 15 |
| B50-15/21x20 | 15 | 21 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 20 |
| B50-15/21x25 | 15 | 21 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 25 |
| B50-15/21x30 | 15 | 21 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 30 |
| B50-16/22x10 | 16 | 22 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 10 |
| B50-16/22x15 | 16 | 22 | F8 | +0,016 | +0,034 | m7 | +0,008 | +0,021 | 15 |
| B50-16/22x20 | 16 | 22 | F9 | +0,016 | +0,034 | m8 | +0,008 | +0,021 | 20 |
| B50-16/22x25 | 16 | 22 | F10 | +0,016 | +0,034 | m9 | +0,008 | +0,021 | 25 |
| B50-16/22x30 | 16 | 22 | F11 | +0,016 | +0,034 | m10 | +0,008 | +0,021 | 30 |
| B50-16/22x35 | 16 | 22 | F12 | +0,016 | +0,034 | m11 | +0,008 | +0,021 | 35 |
| B50-16/22x40 | 16 | 22 | F13 | +0,016 | +0,034 | m12 | +0,008 | +0,021 | 40 |
| B50-18/24x15 | 18 | 24 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 15 |
| B50-18/24x20 | 18 | 24 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 20 |
| B50-18/24x25 | 18 | 24 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 25 |
| B50-18/24x30 | 18 | 24 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 30 |
| B50-18/24x35 | 18 | 24 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 35 |
| B50-18/24x40 | 18 | 24 | F7 | +0,016 | +0,034 | m6 | +0,008 | +0,021 | 40 |
| B50-20/28x10 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 10 |
| B50-20/28x15 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 15 |
| B50-20/28x20 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 20 |
| B50-20/28x25 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 25 |
| B50-20/28x30 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 30 |
| B50-20/28x35 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 35 |
| B50-20/28x40 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 40 |
| B50-20/28x50 | 20 | 28 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,008 | +0,021 | 50 |
| B50-22/32x15 | 22 | 32 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 15 |
| B50-22/32x20 | 22 | 32 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 20 |
| B50-22/32x25 | 22 | 32 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 25 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| B50-25/33x15 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 15 |
| B50-25/33x20 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 20 |
| B50-25/33x25 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 25 |
| B50-25/33x30 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 30 |
| B50-25/33x35 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 35 |
| B50-25/33x40 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 40 |
| B50-25/33x50 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 50 |
| B50-25/33x60 | 25 | 33 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 60 |
| B50-30/38x15 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 15 |
| B50-30/38x20 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 20 |
| B50-30/38x25 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 25 |
| B50-30/38x30 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 30 |
| B50-30/38x35 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 35 |
| B50-30/38x40 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 40 |
| B50-30/38x50 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 50 |
| B50-30/38x60 | 30 | 38 | F7 | +0,020 | +0,041 | m6 | +0,009 | +0,025 | 60 |
| B50-35/45x20 | 35 | 45 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,009 | +0,025 | 20 |
| B50-35/45x25 | 35 | 45 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,009 | +0,025 | 25 |
| B50-35/45x30 | 35 | 45 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,009 | +0,025 | 30 |
| B50-35/45x40 | 35 | 45 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,009 | +0,025 | 40 |
| B50-35/45x50 | 35 | 45 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,009 | +0,025 | 50 |
| B50-35/45x60 | 35 | 45 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,009 | +0,025 | 60 |
| B50-40/50x20 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 20 |
| B50-40/50x25 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 25 |
| B50-40/50x30 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 30 |
| B50-40/50x35 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 35 |
| B50-40/50x40 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-40/50x50 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-40/50x60 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-40/50x70 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-40/50x80 | 40 | 50 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 80 |
| B50-45/55x30 | 45 | 55 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 30 |
| B50-45/55x35 | 45 | 55 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 35 |
| B50-45/55x40 | 45 | 55 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-45/55x50 | 45 | 55 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-45/55x60 | 45 | 55 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-50/60x30 | 50 | 60 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 30 |
| B50-50/60x35 | 50 | 60 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 35 |
| B50-50/60x40 | 50 | 60 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-50/60x50 | 50 | 60 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-50/60x60 | 50 | 60 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-50/60x70 | 50 | 60 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-50/60x80 | 50 | 60 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 80 |
| B50-50/62x30 | 50 | 62 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 30 |
| B50-50/62x35 | 50 | 62 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 35 |
| B50-50/62x40 | 50 | 62 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-50/62x50 | 50 | 62 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-50/62x60 | 50 | 62 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-50/62x70 | 50 | 62 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-50/65x30 | 50 | 65 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 30 |
| B50-50/65x40 | 50 | 65 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-50/65x50 | 50 | 65 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-50/65x60 | 50 | 65 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----|--------|--------|----|--------|--------|-----|
| B50-50/65x70 | 50 | 65 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-50/65x80 | 50 | 65 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 80 |
| B50-50/65x100 | 50 | 65 | F7 | +0,025 | +0,050 | m6 | +0,011 | +0,030 | 100 |
| B50-55/70x40 | 55 | 70 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-/x50 | | | | | | | | | 50 |
| B50-/x60 | | | | | | | | | 60 |
| B50-/x70 | | | | | | | | | 70 |
| B50-60/74x30 | 60 | 74 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 30 |
| B50-60/74x35 | 60 | 74 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 35 |
| B50-60/74x40 | 60 | 74 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-60/74x50 | 60 | 74 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-60/74x60 | 60 | 74 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-60/74x70 | 60 | 74 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-60/74x80 | 60 | 74 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 80 |
| B50-60/75x30 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 30 |
| B50-60/75x35 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 35 |
| B50-60/75x40 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 40 |
| B50-60/75x50 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-60/75x60 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-60/75x70 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-60/75x80 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 80 |
| B50-60/75x100 | 60 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 100 |
| B50-63/75x60 | 63 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-63/75x70 | 63 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-63/75x80 | 63 | 75 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 80 |
| B50-65/80x50 | 65 | 80 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 50 |
| B50-65/80x60 | 65 | 80 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 60 |
| B50-65/80x70 | 65 | 80 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 70 |
| B50-65/80x80 | 65 | 80 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,011 | +0,030 | 80 |
| B50-70/85x35 | 70 | 85 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 35 |
| B50-70/85x40 | 70 | 85 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 40 |
| B50-70/85x50 | 70 | 85 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 50 |
| B50-70/85x60 | 70 | 85 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 60 |
| B50-70/85x70 | 70 | 85 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 70 |
| B50-70/85x80 | 70 | 85 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-70/85x100 | 70 | 85 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 100 |
| B50-70/90x50 | 70 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 50 |
| B50-70/90x60 | 70 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 60 |
| B50-70/90x70 | 70 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 70 |
| B50-70/90x80 | 70 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-75/90x60 | 75 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 60 |
| B50-75/90x70 | 75 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 70 |
| B50-75/90x80 | 75 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-75/90x100 | 75 | 90 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 100 |
| B50-75/95x40 | 75 | 95 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 40 |
| B50-75/95x50 | 75 | 95 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 50 |
| B50-75/95x60 | 75 | 95 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 60 |
| B50-75/95x70 | 75 | 95 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 70 |
| B50-75/95x80 | 75 | 95 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-75/95x100 | 75 | 95 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 100 |
| B50-80/96x40 | 80 | 96 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 40 |
| B50-80/96x50 | 80 | 96 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 50 |
| B50-80/96x60 | 80 | 96 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----|--------|--------|----|--------|--------|-----|
| B50-80/96x70 | 80 | 96 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 70 |
| B50-80/96x80 | 80 | 96 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-80/96x100 | 80 | 96 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 100 |
| B50-80/96x120 | 80 | 96 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 120 |
| B50-80/100x30 | 80 | 100 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 30 |
| B50-80/100x50 | 80 | 100 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 50 |
| B50-80/100x60 | 80 | 100 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 60 |
| B50-80/100x70 | 80 | 100 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 70 |
| B50-80/100x80 | 80 | 100 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-80/100x100 | 80 | 100 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 100 |
| B50-80/100x120 | 80 | 100 | F7 | +0,030 | +0,060 | m6 | +0,013 | +0,035 | 120 |
| B50-90/110x60 | 90 | 110 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 60 |
| B50-90/110x70 | 90 | 110 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 70 |
| B50-90/110x80 | 90 | 110 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-90/110x100 | 90 | 110 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 100 |
| B50-90/110x120 | 90 | 110 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 120 |
| B50-100/120x80 | 100 | 120 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 80 |
| B50-100/120x10 | 100 | 120 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 10 |
| B50-100/120x120 | 100 | 120 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,013 | +0,035 | 120 |
| B50-110/130x80 | 110 | 130 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,015 | +0,040 | 80 |
| B50-110/130x100 | 110 | 130 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,015 | +0,040 | 100 |
| B50-110/130x120 | 110 | 130 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,015 | +0,040 | 120 |
| B50-120/140x100 | 120 | 140 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,015 | +0,040 | 100 |
| B50-120/140x120 | 120 | 140 | F7 | +0,036 | +0,071 | m6 | +0,015 | +0,040 | 120 |
| B50-125/145x100 | 125 | 145 | F7 | +0,043 | +0,083 | m6 | +0,015 | +0,040 | 100 |
| B50-125/145x120 | 125 | 145 | F7 | +0,043 | +0,083 | m6 | +0,015 | +0,040 | 120 |
| B50-130/150x100 | 130 | 150 | F7 | +0,043 | +0,083 | m6 | +0,015 | +0,040 | 100 |
| B50-140/160x100 | 140 | 160 | F7 | +0,043 | +0,083 | m6 | +0,015 | +0,040 | 100 |
| B50-150/170x100 | 150 | 170 | F7 | +0,043 | +0,083 | m6 | +0,015 | +0,040 | 100 |
| B50-160/180x100 | 160 | 180 | F7 | +0,043 | +0,083 | m6 | +0,015 | +0,040 | 100 |