

Unit: mm

Designation (Názov)	d	D	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie)						Length (L) (Dĺžka) -0,1/-0,30
			d			D			
			C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	
B80-30/38x20	30	38	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	20
B80-30/38x25	30	38	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	25
B80-30/38x30	30	38	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	30
B80-30/38x35	30	38	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	35
B80-30/38x40	30	38	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	40
B80-30/38x50	30	38	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	50
B80-30/38x60	30	38	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	60
B80-35/45x20	35	45	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	20
B80-35/45x25	35	45	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	25
B80-35/45x30	35	45	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	30
B80-35/45x35	35	45	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	35
B80-35/45x40	35	45	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	40
B80-35/45x50	35	45	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	50
B80-35/45x60	35	45	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	60
B80-40/50x20	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	20
B80-40/50x25	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	25
B80-40/50x30	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	30
B80-40/50x35	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	35
B80-40/50x40	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	40
B80-40/50x50	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	50
B80-40/50x60	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	60
B80-40/50x70	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	70
B80-40/50x80	40	50	C8	+0,120	+0,159	u6	+0,007	+0,086	80
B80-45/55x30	45	55	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	30
B80-45/55x35	45	55	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	35
B80-45/55x40	45	55	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	40
B80-45/55x50	45	55	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	50
B80-45/55x60	45	55	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	60
B80-50/60x30	50	60	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	30
B80-50/60x35	50	60	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	35
B80-50/60x40	50	60	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	40
B80-50/60x50	50	60	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	50
B80-50/60x60	50	60	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	60
B80-50/60x70	50	60	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	70
B80-50/60x80	50	60	C8	+0,130	+0,169	u6	+0,087	+0,106	80
B80-55/65x40	55	65	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	40
B80-55/65x50	55	65	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	50
B80-55/65x60	55	65	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	60
B80-55/65x70	55	65	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	70
B80-60/70x30	60	70	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	30

B80-60/70x35	60	70	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	35
B80-60/70x40	60	70	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	40
B80-60/70x50	60	70	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	50
B80-60/70x60	60	70	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	60
B80-60/70x70	60	70	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	70
B80-60/70x80	60	70	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	80
B80-65/75x50	65	75	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	50
B80-65/75x60	65	75	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	60
B80-65/75x70	65	75	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	70
B80-65/75x80	65	75	C8	+0,140	+0,186	u6	+0,102	+0,121	80
B80-70/80x35	70	80	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	35
B80-70/80x40	70	80	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	40
B80-70/80x50	70	80	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	50
B80-70/80x60	70	80	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	60
B80-70/80x70	70	80	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	70
B80-70/80x80	70	80	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	80
B80-70/80x100	70	80	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	100
B80-75/85x60	75	85	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	60
B80-75/85x70	75	85	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	70
B80-75/85x80	75	85	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	80
B80-75/85x100	75	85	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	100
B80-80/90x40	80	90	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	40
B80-80/90x50	80	90	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	50
B80-80/90x60	80	90	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	60
B80-80/90x70	80	90	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	70
B80-80/90x80	80	90	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	80
B80-80/90x100	80	90	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	100
B80-80/90x150	80	90	C8	+0,150	+0,196	u6	+0,124	+0,146	150
B80-90/100x70	90	100	C8	+0,170	+0,224	u6	+0,144	+0,166	70
B80-90/100x80	90	100	C8	+0,170	+0,224	u6	+0,144	+0,166	80
B80-90/100x100	90	100	C8	+0,170	+0,224	u6	+0,144	+0,166	100
B80-90/100x120	90	100	C8	+0,170	+0,224	u6	+0,144	+0,166	120
B80-100/110x80	100	110	C8	+0,170	+0,224	u6	+0,144	+0,166	80
B80-/x100			C8	+0,170	+0,224	u6	+0,144	+0,166	100
B80-/x120			C8	+0,170	+0,224	u6	+0,144	+0,166	120
B80-110/120x80	110	120	C8	+0,180	+0,234	u6	+0,144	+0,166	80
B80-110/120x100	110	120	C8	+0,180	+0,234	u6	+0,144	+0,166	100
B80-110/120x120	110	120	C8	+0,180	+0,234	u6	+0,144	+0,166	120
B80-120/130x100	120	130	C8	+0,180	+0,234	u6	+0,170	+0,195	100
B80-120/130x120	120	130	C8	+0,180	+0,234	u6	+0,170	+0,195	120
B80-125/135x100	125	135	C8	+0,206	+0,263	u6	+0,170	+0,195	100
B80-125/135x120	125	135	C8	+0,206	+0,263	u6	+0,170	+0,195	120
B80-130/140x100	130	140	C8	+0,206	+0,263	u6	+0,170	+0,195	100
B80-140/150x100	140	150	C8	+0,206	+0,263	u6	+0,190	+0,215	100
B80-150/160x100	150	160	C8	+0,210	+0,273	u6	+0,190	+0,215	100

B80-160/170x100

160

170

C8

+0,210

+0,273

u6

+0,210

+0,235

100